



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 293980

Balıkesir Oto Ekspertiz Edremit

08506222067

Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1

Edremit Balıkesir

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ

EDREMIT

TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ

TC Kimlik No: 7330986549

Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilmektedir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fital bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıltacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemli parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplara detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**



İşlemi Yaptıran

K*****

Araç Sahibi

K*****

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

Balıkesir Oto Ekspertiz Edremit



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 293980

Balıkesir Oto Ekspertiz Edremit

08506222067

Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1

Edremit Balıkesir

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ

EDREMIT

TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ

TC Kimlik No: 7330986549

Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilmektedir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fitol bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıltacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemli parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**



İşlemi Yaptıran

K*****

Araç Sahibi

K*****

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

Balıkesir Oto Ekspertiz Edremit



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 293980

Balıkesir Oto Ekspertiz Edremit

08506222067

Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1

Edremit Balıkesir

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ

EDREMIT

TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ

TC Kimlik No: 7330986549

Araç Bilgileri





Araç Cinsi	SUV
Şasi No	LGX*****510
Yakıt Cinsi	Hibrit
Vites Tipi	Otomatik Vites
Model Yılı	2025
Araç KM	8852
Araç Rengi	Gri

Marka
BYD

Model
SEAL U DM-i

Plaka
34***022



Ekspertiz Bilgileri

Araç Giriş - Çıkış Zamanı	12 Ocak 2026 10:14 - 12 Ocak 2026 10:16
Alınan Ekspertiz Hizmeti	Oto360 Eko Galeri Paketi
Alınan Ücret	***** TL

Araç Sahibi Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik 2*****
Adı Soyadı K*****

Müşteri Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik 2*****
Adı Soyadı K*****



İşlemi Yaptıran

K*****

Araç Sahibi

K*****

İşlemi Yapan

İşyeri Sorumlusu



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 293980

Balkesir Oto Ekspertiz Edremit

08506222067

Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1

Edremit Balkesir

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ


EDREMIT

TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ

TC Kimlik No: 7330986549

Kaporta ve Boya Kontrolü



O Orijinal

P Plastik



İşlemi Yaptıran

K*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 293980

Balıkesir Oto Ekspertiz Edremit
08506222067

Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1

Edremit Balıkesir

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ


EDREMIT

TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ

TC Kimlik No: 7330986549

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (1/2)



Önemli Noktalar

Şasi No Kontrolü (Ön Cam, Ruhsat, Çakılı Şasi)

✓ Yapıldı

Araçta Dolu Hasarı Var mı?

✓ Yok

LPG Montajı Mevcut mu?

✓ Mevcut Değil

Modifikasyon Mevcut mu?

✓ Mevcut Değil

Araç karoserinde ezik ya da çizik var mı?

! Kılcal çizikler ve hafif ezikler mevcut

Güneş Yanığı

✓ Yok

Notlar

ARAÇ ETRAFI NOKTASAL EZİK MEVCUT



İşlemi Yaptıran

K*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 293980

Balıkesir Oto Ekspertiz Edremit

08506222067

Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1

Edremit Balıkesir

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ

EDREMIT

TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ

TC Kimlik No: 7330986549

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Kontrol Noktaları	Durum
1 Ön Panel	Plastik	2 Ön Tampon Demiri	Orijinal
3 Arka Panel	Orijinal	4 Ön Sol Şasi	Orijinal
5 Ön Sağ Şasi	Orijinal	6 Sol Podye Sacı	Orijinal
7 Sağ Podye Sacı	Orijinal	8 Sol Kılıc Sacı	Orijinal
9 Sağ Kılıc Sacı	Orijinal	10 Sol Arka Şasi	Orijinal
11 Sağ Arka Şasi	Orijinal	12 Sağ Amortisör Kulesi	Orijinal
13 Sol Amortisör Kulesi	Orijinal	14 Far ve Far Ayakları	Orijinal
15 Taban Sacı	Orijinal	16 Havuz Sacı	Orijinal
17 Stop Sacı Kontrolü	Orijinal	18 Sol Marşpiyel	Plastik Kaplama
19 Sağ Marşpiyel	Plastik Kaplama	20 Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal
21 Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	Orijinal	22 Sağ Ön İç Direk	Orijinal
23 Sol Ön İç Direk	Orijinal	24 Sağ Orta Direk	Orijinal
25 Sol Orta Direk	Orijinal	26 Sol Frangart	Orijinal
27 Sağ Frangart	Orijinal	28 Ön Panjur	Orijinal



İşlemi Yaptıran

K*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 293980

Balıkesir Oto Ekspertiz Edremit

08506222067

Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1

Edremit Balıkesir

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ

EDREMIT

TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ

TC Kimlik No: 7330986549

Motor ve Mekanik Kontrolü (1/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Motor Yağ Seviyesi Kontrol	✓ İyi	
Motor Yağ Kaçakları Sızdırmazlık Kontrol	✓ İyi	
Enjektör Kontrol	✓ İyi	
Yakıt Sistemi Kontrolü	✓ İyi	
Görünen Kayışlar ve Gergi Bilyası Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Üfleme (Kompresyon) Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Harici Ses Kontrolü	✓ Yok	
Motor soğutma suyu kaçakları kontrolü	✓ İyi	
Motor Arıza Işığı	✓ Yanmıyor	
Motor yağında soğutma suyu var mı?	✓ Yok	
Soğutma Suyunda Motor Yağı Var Mı?	✓ Yok	
Egzoz dumanı kontrolü	✓ İyi	
Motor Koruyucu Kapağı	✓ İyi	
Motor Suyu Seviye Kontrolü	✓ İyi	
Motor Kaputu Isı ve Ses İzolasyonu	✓ İyi	
Motor Üst Külbütör Kapağı Kontrolü	✓ İyi	
Ateşleme Sistemi Kontrolü	✓ İyi	
Debriyaj - Baskı Balata Kontrolü	✓ İyi	
Şanzıman İlk Kalkış Testi	✓ İyi	
Volant Kontrolü	✓ İyi	
Soğutma Suyu Hortumları Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Tekleme ve Sarsıntılı Çalışma	✓ Yok	



İşlemi Yaptıran

K*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 293980

Balıkesir Oto Ekspertiz Edremit

08506222067

Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1

Edremit Balıkesir

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ

EDREMIT

TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ

TC Kimlik No: 7330986549

Motor ve Mekanik Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Turbo Kontrol	Yok	
İntercooler Kontrolü	Yok	
Direksiyon Pompası	İyi	
Fren Hidroliği Seviyesi	İyi	
Hava Filtre Kabini	İyi	
Akü Seviyesi ve Genel Kontrolü	İyi	
Radyatör Peteği	İyi	
Motor Mekanik İşlem Mevcut Mu?	Yok	
Klima radyatörü ve boruları	İyi	
Antifriz derecesi kontrolü	İyi	
Şanzıman Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
Şarj Dinamosu	İyi	
Marş Dinamosu	İyi	
Turbo Bağlantı Hortumları	Yok	
Klima Kompresörü	İyi	
Direksiyon Kutusu Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
Direksiyon Hidrolik Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
4x4 Sistemine Geçiş	Araç 4x2	
Diferansiyel Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
Cam Suyu Haznesi Kaçak Kontrolü	İyi	
Yol Testi	Yapılmadı	
Fren Hidrolik Sızdırmazlığı Kontrolü	İyi	

Notlar

LASTİKLER 2025 YAZLIK - MEKANİK PROBLEM GÖZLEMLENMEDİ



İşlemi Yaptıran

K*****



Oto Ekspertiz



İş Emri No: 293980

Balıkesir Oto Ekspertiz Edremit
08506222067

Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1

Edremit Balıkesir

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
EDREMIT

TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ

TC Kimlik No: 7330986549

Usta Görüşü

MOTOR VE MEKANİK NOTLARI

LASTİKLER 2025 YAZLIK - MEKANİK PROBLEM GÖZLEMLENMEDİ



İşlemi Yaptıran

K*****