



İş Emri No: 298227

Balıkesir Oto Ekspertiz Edremit
08506222067
Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1
Edremit Balıkesir
PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
EDREMIT
TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312
PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
TC Kimlik No: 7330986549

Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilmektedir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fitol bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıtacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemler parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiiye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**

İşlemi Yaptıran

MURAT YILMAZ

Araç Sahibi

MURAT YILMAZ

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

Balıkesir Oto Ekspertiz Edremit



İş Emri No: 298227

Balıkesir Oto Ekspertiz Edremit
08506222067
Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1
Edremit Balıkesir
PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
EDREMIT
TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312
PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
TC Kimlik No: 7330986549

Auto King Oto Ekspertiz İşlemleri Ön Bilgilendirme Metni

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde yapılan ekspertiz hizmetleri, aracın mevcut durumunu analiz etmekte ve bilgi vermekte olup, araçta herhangi bir arıza veya sorun çıkmayacağını garanti etmemektedir. Ekspertiz işlemleri işlemi yaptıran ve/veya araç sahibinin müşterinin seçmiş olduğu ekspertiz paketinin içeriklerine göre yapılmakta olup, aracın tüm parça ve aksamalarının kontrolü yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemeleri esnasında satıcı ya da 3. şahıslar tarafından gizlenmiş kusurların ve arızaların tespit edilememesi ve ileride bundan kaynaklanan arıza ya da sorun çıkması durumunda Auto King Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz kontrollerinde aracın herhangi bir parçası sökülmeden hizmet verilmektedir. Dolayısıyla parçanın sökülmesi neticesinde anlaşılabilir arızaların tespitleri yapılmamaktadır. Motor ömrü, motor iç aksam tamiri/rektifiye, şanzıman iç aksam tamiri, motor bloğu, sızdırmazlık testi, airbag, kompresyon testi gibi özel test gerektiren parçaların kontrolleri yapılmamaktadır. Sadece airbag kontrolü ve kompresyon testi satın alınan hizmetlerde bu iki kontrol ile sınırlı olmak üzere, airbag kontrolü ve kompresyon testi yapılmaktadır.

Auto King Oto Ekspertiz bayilerinde gerek görülmesi halinde araçlara yol testi yapılabilmektedir.

Ekspertiz işlemlerinde aracın kilometre değerlerinin doğruluğuna, şase bilgilerinin orijinalliğine ve aracın çalıntı olup olmadığına ilişkin herhangi bir kontrol yapılmamaktadır. Araç ile ilgili pakette bulunan sorgulamaya ilişkin bilgiler Prondi A.Ş. ("Oto Sorgu") tarafından sağlanmakta olup, Autoking Oto Ekspertiz ve bayilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ekspertiz işlemlerinde aydınlatma parçaları, cam değişimi, ayna, plastik parçaların orijinalliği tespitleri yapılmamaktadır. Koltuk, cam ve ayna gibi parçaların ısıtıcıları kontrol edilmemektedir. Ayrıca orijinal olmayan yazılım, modifiye parça, tekerlek ve jantların orijinalliği kontrol edilmemektedir. Fitol bulunduran parçaların sızdırmazlık testleri yapılmamaktadır. Mikron boya kalınlık ölçüm cihazının ölçümünü yanıtacak araç üzerinde bulunan folyo, kaplama vb. işlemler parçaların boya kontrolleri yapılmamaktadır.

Ekspertiz incelemesine getirilen araçların periyodik bakımlarının yapılmamasından kaynaklı oluşabilecek zararlardan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu değildir.

Ekspertiz raporu, aracı satın almak isteyen kişi ya da kişilere makinaların ve ölçüm cihazlarının vermiş olduğu kanaat ve değerleri ileterek araç hakkında ön değerlendirme yapılması amaçlıdır. Ekspertiz raporu haricindeki hiçbir bulgudan Auto King Oto Ekspertiz ve bayileri sorumlu tutulamaz. Ekspertiz raporu, aracı alan, aracı satan ve 3. şahıslar tarafından Autoking Oto Ekspertiz'i ve bayilerini hukuki sorumluluk altına sokan bir belge değildir.

Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. Auto King Oto Ekspertiz kontrol alanına giren Motor, Mekanik, Kaporta ve Boya ekspertiz raporları hatalarında değer kaybı hesaplaması, parça onarım bedeli ve/veya muadili ile değişimi ödemeleri ekspertizin yapıldığı Auto King Oto Ekspertiz bayisi tarafından karşılanır. Auto King Oto Ekspertiz'in rapordaki hatalardan kaynaklı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Aracınızda ekspertizle ilgili bir sorun yaşamanız durumunda lütfen araca herhangi bir müdahalede bulunmayın; Auto King Oto Ekspertiz merkezini arayarak yapılan yönlendirmeye göre hareket edin. Auto King bilgisi dışında yapılan tüm işlemler (bakım, onarım, tamir vb.) Auto King'in sorumluluk alanı dışındadır.

Ekspertiz yapılan araçla ilgili tüm evrak, bilgi, talep ve şikayetlerin muhatabı ekspertizin yapıldığı bayi olduğu gibi tüm hukuki ve cezai sorumluluk da işlemi yapan bayiyeye aittir. Auto King Oto Ekspertiz A.Ş.'nin ekspertiz raporuyla ilgili herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır. Ekspertiz yapılmadan önce işbu bilgilendirme metni, işlemi yaptıran ve/veya araç sahibi tarafından **okunup anlaşılmış ve tüm bu şartlar kabul edilmiştir.**

İşlemi Yaptıran

MURAT YILMAZ

Araç Sahibi

MURAT YILMAZ

Auto King Oto Ekspertiz Bayi

Balıkesir Oto Ekspertiz Edremit



İş Emri No: 298227

Balikesir Oto Ekspertiz Edremit
08506222067

Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1

Edremit Balikesir

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
EDREMIT

TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312

PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
TC Kimlik No: 7330986549

Araç Bilgileri



Araç Cinsi	Sedan
Şasi No	NLAFC5690HW036448
Yakıt Cinsi	Benzin-LPG
Vites Tipi	Otomatik Vites
Model Yılı	2018
Araç KM	180459
Araç Rengi	Beyaz

Marka
HONDA

Model
CİVIC

Plaka
34MLF624



Ekspertiz Bilgileri

Araç Giriş - Çıkış Zamanı	23 Ocak 2026 15:40 - 23 Ocak 2026 15:42
Alınan Ekspertiz Hizmeti	Eko Paket
Alınan Ücret	5200,00 TL

Araç Sahibi Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik	31855930914
Adı Soyadı	MURAT YILMAZ

Müşteri Bilgileri

T.C. / Vergi Kimlik	31855930914
Adı Soyadı	MURAT YILMAZ

İşlemi Yaptıran

MURAT YILMAZ

Araç Sahibi

MURAT YILMAZ

İşlemi Yapan


İşyeri Sorumlusu



İş Emri No: 298227

Balikesir Oto Ekspertiz Edremit
08506222067
Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1
Edremit Balikesir
PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
EDREMIT
TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312
PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
TC Kimlik No: 7330986549

Kaporta ve Boya Kontrolü



İB İşlemlenmiş boyalı

EM Ezik Ve Çizik Mevcut

BO Boyasız Onarım

D Değişmiş

ST Sökme Takma

B Boyalı

İşlemi Yaptıran


MURAT YILMAZ



İş Emri No: 298227

Balikesir Oto Ekspertiz Edremit
08506222067
Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1
Edremit Balikesir
PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
EDREMIT
TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312
PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
TC Kimlik No: 7330986549

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (1/2)



Önemli Noktalar

Şasi No Kontrolü (Ön Cam, Ruhsat, Çakılı Şasi)	✓ Yapıldı
Araçta Dolu Hasarı Var mı?	✓ Yok
LPG Montajı Mevcut mu?	! Mevcut
Modifikasyon Mevcut mu?	✓ Mevcut Değil
Araç karoserinde ezik ya da çizik var mı?	✗ Derin çizik ve ezikler mevcut
Güneş Yanığı	✓ Yok

Notlar

ÖN SOL ŞASE DÜZELTME MEVCUT SAĞ ÖN ŞASE DÜZELTME İŞLEMLİ - KOLTUK VE TAVAN
AİRBAGLERİ İŞLEMLİ DİRENÇLİ - TORPİDO TAMİRLİ - TAVAN DÖŞEMESİ KAPLAMA - ARKA
PANEL EZİK HASARLI - ALT TRAVERZ HASARLI - SAĞ ÖN DİREK KAYNAK İŞLEMLİ
DÜZELTME - SAĞ ÖN KAPI SÖKME TAKMA ÇIKMA DEĞİŞEN İHTİMALİ MEVCUT - SOL ARKA
STOP SU ALMAKTADIR - BAGAJ İÇİ SU ALMAKTADIR - ^{İşlemi Yaptıran} ARAÇ ETRAFI EZİK VE ÇİZİKLER
MEVCUT - ORTA KOL DAYAMA DEFORME

MURAT YILMAZ



İş Emri No: 298227

Balikesir Oto Ekspertiz Edremit
08506222067
Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1
Edremit Balikesir
PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
EDREMIT
TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312
PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
TC Kimlik No: 7330986549

Karoseri - Kaporta ve Detay Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Kontrol Noktaları	Durum
1 Ön Panel	✘ Değişmiş	2 Ön Tampon Demiri	✘ Değişen
3 Arka Panel	✘ Hasarlı	4 Ön Sol Şasi	! Çektirme İşlemleri
5 Ön Sağ Şasi	! Çektirme İşlemleri	6 Sol Podye Sacı	✓ Orijinal
7 Sağ Podye Sacı	! Çektirme İşlemleri	8 Sol Kılıc Sacı	✓ Orijinal
9 Sağ Kılıc Sacı	✓ Orijinal	10 Sol Arka Şasi	✓ Orijinal
11 Sağ Arka Şasi	✓ Orijinal	12 Sağ Amortisör Kulesi	✓ Orijinal
13 Sol Amortisör Kulesi	✓ Orijinal	14 Far ve Far Ayakları	✘ Değişen
15 Taban Sacı	! Sürtme Mevcut	16 Havuz Sacı	✓ Orijinal
17 Stop Sacı Kontrolü	✓ Orijinal	18 Sol Marşpiyel	! Plastik Kaplama
19 Sağ Marşpiyel	! Plastik Kaplama	20 Sol Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	✓ Orijinal
21 Sağ Arka Çamurluk Kilit Karşılığı	✓ Orijinal	22 Sağ Ön İç Direk	✓ Orijinal
23 Sol Ön İç Direk	✓ Orijinal	24 Sağ Orta Direk	✓ Orijinal
25 Sol Orta Direk	✓ Orijinal	26 Sol Frangart	i Lokal Boyalı
27 Sağ Frangart	i İşlemleri Boyalı	28 Ön Panjur	✘ Değişmiş

İşlemi Yaptıran

MURAT YILMAZ



İş Emri No: 298227

Balikesir Oto Ekspertiz Edremit
08506222067
Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1
Edremit Balikesir
PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
EDREMIT
TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312
PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
TC Kimlik No: 7330986549

Motor ve Mekanik Kontrolü (1/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Motor Yağ Seviyesi Kontrol	! Hafif Eksik	
Motor Yağ Kaçakları Sızdırmazlık Kontrol	✓ İyi	
Enjektör Kontrol	✓ İyi	
Yakıt Sistemi Kontrolü	✓ İyi	
Görünen Kayışlar ve Gergi Bilyası Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Üfleme (Kompresyon) Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Harici Ses Kontrolü	✓ Yok	
Motor soğutma suyu kaçakları kontrolü	✓ İyi	
Motor Arıza İşığı	! Yanıyor	
Motor yağında soğutma suyu var mı?	✓ Yok	
Soğutma Suyunda Motor Yağı Var Mı?	✓ Yok	
Egzoz dumanı kontrolü	✓ İyi	
Motor Koruyucu Kapağı	✓ İyi	
Motor Suyu Seviye Kontrolü	✓ İyi	
Motor Kaputu Isı ve Ses İzolasyonu	! Deforme	
Motor Üst Külbütör Kapağı Kontrolü	✓ İyi	
Ateşleme Sistemi Kontrolü	✓ İyi	
Debriyaj - Baskı Balata Kontrolü	✓ İyi	
Şanzıman İlk Kalkış Testi	✓ İyi	
Volant Kontrolü	✓ İyi	
Soğutma Suyu Hortumları Kontrolü	✓ İyi	
Motorda Tekleme ve Sarsıntılı Çalışma	✓ Yok	

İşlemi Yaptıran

MURAT YILMAZ



İş Emri No: 298227

Balikesir Oto Ekspertiz Edremit
08506222067
Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1
Edremit Balikesir
PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
EDREMIT
TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312
PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
TC Kimlik No: 7330986549

Motor ve Mekanik Kontrolü (2/2)

Kontrol Noktaları	Durum	Not
Turbo Kontrol	Yok	
İntercooler Kontrolü	Yok	
Direksiyon Pompası	İyi	
Fren Hidroliği Seviyesi	İyi	
Hava Filtre Kabini	Deforme	
Akü Seviyesi ve Genel Kontrolü	İyi	
Radyatör Peteği	İyi	
Motor Mekanik İşlem Mevcut Mu?	İşlemlı	
Klima radyatörü ve boruları	İyi	
Antifriz derecesi kontrolü	Orta	
Şanzıman Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
Şarj Dinamosu	İyi	
Marş Dinamosu	İyi	
Turbo Bağlantı Hortumları	Yok	
Klima Kompresörü	İyi	
Direksiyon Kutusu Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
Direksiyon Hidrolik Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
4x4 Sistemine Geçiş	Araç 4x2	
Diferansiyel Yağ Kaçağı Kontrolü	İyi	
Cam Suyu Haznesi Kaçak Kontrolü	İyi	
Yol Testi	Yapıldı	
Fren Hidrolik Sızdırmazlığı Kontrolü	İyi	

Notlar

KLİMA KOMPRESÖRÜ DEVREYE GİRMEKTEDİR - ŞANZUMAN VE MOTOR REVİZYON İŞLEMLİ -LASTİKLER 2025 YAZLIK - DİREKSİYON KUTUSU İŞLEMLİ KÖRÜKLERİ YIRTIK - KARTER YAĞ KAÇAKLARI VAR - MOTOR YAĞ SEVİYESİ EKSİK BAKIM KONTROL ÖN GÖRÜLMEKTEDİR - TRAVERS HASARLI

İşlemi Yaptıran

MURAT YILMAZ



İş Emri No: 298227

Balikesir Oto Ekspertiz Edremit
08506222067
Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1
Edremit Balikesir
PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
EDREMIT
TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312
PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
TC Kimlik No: 7330986549

Usta Görüşü

MOTOR VE MEKANİK NOTLARI

KLİMA KOMPRESÖRÜ DEVREYE GİRMEMEKTEDİR - ŞANZUMAN VE MOTOR REVİZYON İŞLEMLİ -LASTİKLER 2025 YAZLIK - DİREKSİYON KUTUSU İŞLEMLİ KÖRÜKLERİ YIRTIK - KARTER YAĞ KAÇAKLARI VAR - MOTOR YAĞ SEVİYESİ EKSİK BAKIM KONTROL ÖN GÖRÜLMEKTEDİR - TRAVERS HASARLI

İşlemi Yaptıran

MURAT YILMAZ



İş Emri No: 298227

Balıkesir Oto Ekspertiz Edremit
08506222067
Cennetayağı Mah. Alparslan Türkeş Bulv. No:20 Toyota Kuzen Plaza B Blok/1
Edremit Balıkesir
PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
EDREMIT
TSE HYB Belge No: 10-HYB-1312
PRO OTO EKSPERTİZ VE BAKIM SANAYİ TİCARET LTD ŞİRKETİ
TC Kimlik No: 7330986549

Müşteri Bilgileri

Adı Soyadı	MURAT YILMAZ
Telefon	5385830037
Sözleşme No	298227
Sertifika Başlangıç Tarih/Saati	23.01.2026 15:42
Sertifika Bitiş Tarih/Saati	23.02.2026 15:42

Araç Bilgileri

Şase No	NLAFC5690HW036448
Yakıt Cinsi	Benzin-LPG
Vites Tipi	Otomatik Vites
Marka	HONDA
Model	CİVIC
Model Yılı	2018
Plaka	34MLF624
Araç KM	180459

Auto King Oto Ekspertiz Garanti Şartları

HATALI EKSPERTİZDE DEĞER KAYBI ÖDEMELİ KAPORTA-BOYA GARANTİSİDİR.

İşbu belge ile aracınıza yapılan ekspertizde, kaporta boya ile ilgili eksik veya hatalı bilgilendirmeden dolayı AUTO KING OTO EKSPERTİZ tarafından tespit edilecek değer kaybı, AUTO KING OTO EKSPERTİZ Balıkesir Oto Ekspertiz Edremit Bayisi tarafından garanti altına alınmıştır. Ekspertiz hizmetlerinde yapılan hataların değer kaybı hesaplamaları Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının Ek-1'indeki hesaplama detaylarına göre belirlenmektedir. AUTO KING OTO EKSPERTİZ tarafından sağlanan bu hizmet ile ekspertiz yapılan araç, 1 ay veya 1000 km garanti kapsamındadır. Kaporta boya ekspertiz garantisi, sadece bu ekspertizden kaynaklanabilecek, ekspertiz raporunda eksik tespit edilen boya ve değişen parçadan dolayı oluşacak maddi değer kayıplarını karşılar. AUTOKING OTO EKSPERTİZ garantisi, bir trafik sigortası değildir ve kasko poliçesi kapsamına girmemektedir. Bu garanti, aracın herhangi bir kazaya karışması durumunda geçerliliğini yitirir. Tramer kaydında ağır hasar kaydı olan araçlar garanti kapsamına giremez. Bu durum ekspertiz yaptıran kişiye yazılı ve sözlü olarak bildirilmiştir.

Kaporta-boya ekspertiz garantisi kapsamına girebilmesi için araca ekspertiz yapılan tarihi takiben en fazla 24 saat içinde noter satışının yapılması şarttır. Ekspertiz yaptıran kişinin aracı noterden satın alması durumunda işbu garanti geçerlidir. Ekspertizi yaptıran aracı satın alan kişi daha sonra üçüncü bir kişiye araç satışı yaptığı takdirde işbu garanti geçersiz hale gelir. Ekspertizi yaptıran kişinin garanti şartlarını kötü niyetle kullanması veya bundan maddi çıkar sağlamaya çalışması durumunda, ekspertiz paketinde sunulan garanti şartları geçersiz hale gelecektir. Böyle bir durumun tespiti halinde AUTO KING OTO EKSPERTİZ'in savcılık şikayeti başta olmak üzere tüm yasal yollara başvuru hakkı saklıdır. Bu rapor, AUTOKING OTO EKSPERTİZ'in Balıkesir Oto Ekspertiz Edremit Bayisi tarafından üretilmiş olup, ekspertiz raporu ile ilgili tüm sorumluluk Bayiye aittir.

* AUTO KING OTO EKSPERTİZ tarafından BOYALI PARÇA için 10.000 TL'ye ve DEĞİŞEN PARÇA için 15.000 TL'ye kadar karşılanacak parça 1 adettir. Şayet, aynı anda boyalı ve değişen parçada hata yaşanması halinde, sadece Değişen Parça için 15.000 TL'ye kadar Değer Kaybı ödemeli Kaporta Garantisi kapsamında destek sağlanacaktır.

İşlemi Yaptıran

MURAT YILMAZ